

二戸市通学路交通安全プログラム 対策状況（令和6年度）

学区	危険箇所番号	選定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況
福 岡 小学校	1	H27	市道 村松線	福岡字橋場	狭くて歩道と車道の区別がない 冬は凍結して危険	融雪剤散布 可能な範囲での道路拡張	対策済み (平成27年度)
	2	H27	市道 橋場八幡下線	福岡字橋場	道が狭く急坂 冬は凍結して危険	融雪剤散布 可能な範囲での道路拡張	対策済み (平成27年度)
	3	H27	市道 城ノ外線	福岡字城ノ外	道が狭く急坂 冬は凍結して危険	融雪剤散布 可能な範囲での道路拡張	対策済み (平成27年度)
	4	H27	主要地方道 二戸九戸線	福岡字中村	登校時間帯の交通量やスピードを出す車が多く危険	減速ドットラインの設置	対策済み (平成27年度)
	5	H27	主要地方道 二戸九戸線	福岡字矢神 他	車道と歩道の区別が無く交通量も多く危険	交通安全教育の実施 気象状況に応じ適切に除雪	対策済み (平成27年度)
	6	H27	市道 杉中上平線	福岡字町裏	地盤が弱く大雨が降ると斜面が崩れる恐れあり	危険時の通学路変更対応	対策済み (平成27年度)
	7	H27	一般県道 二戸軽米線	福岡字長嶺	杉中方面に曲がるあたりを中心に道幅が狭く危険	道路事業による道路拡幅	対策済み (平成27年度)
	31	H28	市道 中村杉中線	福岡字杉中	道幅が狭く歩道も無い 急カーブも多く見通しが悪い	道路事業による道路拡張 歩道設置による歩車道分離	令和14年度 完了予定
	32	H28	市道 川又2号線	福岡字川又	道幅が狭く歩道も無い 車のすれ違いが困難	道路事業による道路拡張及び歩車道分離	対策済み (令和2年度)
	48	R4	市道 福岡高校線	福岡字落久保内	道幅が狭く歩道も無い 車のすれ違いが困難	道路事業による道路拡張及び歩車道分離	令和9年度 完了予定
	49	R4	市道 上町下川原線	福岡字下川原	道幅が狭く歩道も無い 急カーブが多く見通しが悪い	道路事業による道路拡張	令和10年度 完了予定

学区	危険箇所番号	選定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況
仁左平 小学校	8	H27	市道 仁左平線	仁左平字舘原	道幅が狭くカーブの坂がある 交通量が多く歩道と車道の区別がない	登校時の交通指導員の配置 路側帯の標示及びカラー塗装の施工	対策済み (平成27年度)
	9	H27	国道 395号	仁左平字大子	交通量が多く歩道と車道の区別がない	歩道設置事業による歩道設置 側溝蓋の設置	対策済み (平成27年度)
	33	H28	市道 下構中田線	仁左平字下構	道幅が狭く歩道も無い 車のすれ違いが困難	道路事業による道路拡張及び歩車道分離	対策済み (平成30年度)
	50	R5	市道 ハツ長横手線	仁左平字横手	バス停や交差点が存在し、交通量が多く大型車もよく通行するが、橋梁部以外に歩道がない	歩道設置による歩車道分離	令和6年度 完了予定

学区	危険箇所番号	選定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況
中 央 小学校	10	H27	一般県道 二戸一戸線	堀野字下タ川原	交通量が多く歩道も無い	路肩側にカラーライン施工	対策済み (平成27年度)
	11	H27	市道 馬場長瀬線	堀野字長瀬	交通量が多く歩道も無い	学校での定期的な安全指導の実施	対策済み (平成27年度)
	12	H27	市道 馬場長瀬線 (斗米橋含む)	堀野字長瀬	道幅が狭く橋梁部以外には歩道が無い 橋梁部に歩道はあるが狭く危険	道路事業による歩道設置で歩車道分離 道路部の歩道は、平成30年度に設置済み	令和6年度 完了予定
	13	H27	市道 米沢長瀬線 (地下道)	米沢字長瀬	暗くて狭い 車両も通るため要注意 大雨が降ると浸水する	街灯にLEDを使用し照度維持（H27対策済） 雨水流入部の側溝の改修（R4対策済）	対策済み
	14	H27	市道 東側小四郎舘線	堀野字東側	道路が狭く車と人がすれ違うのがやっとなである	登校時の保護者同行	対策済み (平成27年度)
	29	H28	市道 矢沢線	堀野字馬場	側溝未整備による降雨時の排水不良	道路事業による側溝整備及び舗装補修	対策済み (平成28年度)
	34	H28	市道 馬場長瀬線	堀野字長瀬	道幅が狭く歩道も無い 車のすれ違いも困難	道路事業による歩道設置により歩車道分離	対策済み (平成30年度)
	35	H28	市道 上東線	堀野字上東	道幅が狭く歩道も無い 車のすれ違いも困難	道路事業による道路拡張及び歩車道分離	対策済み (令和5年度)
	39	R1	市道 下平長瀬線	米沢字下平	道路が狭く車と人がすれ違うのがやっとなである	道路事業による道路拡張	対策済み (令和4年度)

学区	危険箇所番号	選定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況
二戸西 小学校	15	H27	主要地方道 二戸田子線	上斗米字太田 他	見通しが悪くガードレールや歩道が無い	門松〜小平地区の歩道設置事業の実施 気象状況に応じ適切に除雪	対策済み (平成27年度)

学区	危険箇所番号	選定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況
浄法寺 小学校	28	H27	主要地方道 二戸五日市線	浄法寺町岩渕 他	歩道が無く道幅も狭い 登校と出勤時間が重なる 冬場は除雪の雪で道幅が狭くなる	警察署で速度を30km規制対応、随時交通監視 スクールガード等による継続的な保護活動 学校による定期的な交通安全教育の実施 気象状況に応じ適切に除雪	対策済み (平成27年度)
	44	R1	市道 役場線	浄法寺町下前田	スクールバス到着所から学校への通路であり、交通量が多く歩道も無い	道路事業による歩車道分離	令和8年度 完了予定
	45	R1	市道 保育所線	浄法寺町下前田	道幅が狭く歩道も無い 車のすれ違いが困難	道路事業による道路拡張	対策済み (令和3年度)
	51	R5	市道 向田川又線	浄法寺町 西ノ沢、大久保、川又	曲線半径の小さいカーブや勾配が急な坂が連続 冬は除雪の雪で道幅が狭くなる	線形改良によるS字カーブの解消 堆雪帯の設置	令和12年度 完了予定

学区	危険箇所 番号	選定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況
石切所 小学校	16	H27	一般県道 二戸一戸線	石切所字川原	長期間の工事のため歩道の変更が多い	学校で適切な街頭指導、定期的な安全指導を実施 県工事については平成23年度に完了	対策済み (平成27年度)
	17	H27	市道 枋ノ木田尻平線	石切所地区全線	道幅が狭く歩道も無い 車のすれ違いも困難	区画整理事業による歩道設置 見通しの悪い箇所の改善に努める	令和6年度 一部完了予定
	30	H28	市道 上里線	石切所字上里沢	道幅が狭く歩道も無い 側溝に蓋がなく歩行が困難	道路事業による側溝整備及び舗装補修	対策済み (平成28年度)
	36	H28	市道 枋ノ木森合線	石切所地区全線	道幅が狭く歩道も無い 車のすれ違いも困難	区画整理事業による道路拡張 歩道設置による歩車道分離	令和7年度 以降予定
	37	H28	一般県道 二戸一戸線	石切所字川原	長期間の工事中のため歩道の変更が多い 一部歩道が繋がって無い箇所がある	区画整理事業による道路拡張 歩道設置による歩車道分離	対策済み (令和2年度)
	38	H28	市道 荒瀬線	石切所地区全線	道幅が狭く歩道も無い 車のすれ違いも困難	区画整理事業による道路拡張 歩道設置による歩車道分離	令和7年度 以降予定
	40	R1	市道 川原荒瀬線	石切所地区全線	道幅が狭く歩道も無い 車のすれ違いも困難	区画整理事業による道路拡張 歩道設置による歩車道分離	令和7年度 以降予定
	41	R1	市道 台中平線	石切所地区全線	道幅が狭く歩道も無い 車のすれ違いも困難	区画整理事業による道路拡張 歩道設置による歩車道分離	令和7年度 以降予定
	42	R1	市道 大洲台中線	石切所地区全線	道幅が狭く歩道も無い	区画整理事業による道路拡張 歩道設置による歩車道分離	令和7年度 以降予定
	43	R1	市道 枋ノ木台中平線	石切所地区全線	道幅が狭く歩道も無い 車のすれ違いも困難	区画整理事業による道路拡張 歩道設置による歩車道分離	令和7年度 以降予定

学区	危険箇所 番号	選定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況
御返地 小学校	18	H27	市道 浅石線	似鳥字浅石	浅石集落に街灯の設置要望	街灯設置	対策済み (平成27年度)
	19	H27	市道 似鳥福田線 (大梁橋)	安比字大梁平	欄干が低く落下の危険	橋梁補修事業を実施	対策済み (平成29年度)
	20	H27	市道 堰代2号線 他	安比字堰代	交通量が多く横断歩道が無い	改善センター前に横断歩道設置	対策済み (平成27年度)
	21	H27	主要地方道 二戸五日市線	福田字稲荷前 他	スピードを出す車が多く、後続の車が横断歩道で停止した前車を追い越すなど、危険な運転行為が見られるため、「通学路」などの看板等の設置。神社前には「横断歩道」の標示。	手作り看板の設置を検討したが、現場には横断歩道の表示がはっきりと示されており、それ以上の表示は効果が薄いように考えられたため、平成26年2月、地区交通安全協会に依頼し、横断歩道の両側に横断旗とその入れ物を設置。児童には、横断の際に必ずその旗を利用するように指導し、安全を確保することができた。	対策済み (平成27年度)

学区	危険箇所 番号	選定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況
金田一 小学校	22	H27	市道 金田一小学校線	金田一字野月	道幅が狭く車が1台ずつしか通れない 道路脇に立ちどまり、車が過ぎるのを待つ	看板設置については、市道の入口から学校敷地まで狭隘な道路であり、景観上もドライバーの視界の妨げになることから設置しない（学校と協議済み）冬季は気象状況に応じ適切に除雪	対策済み (平成27年度)
		R1	市道 金田一小学校線	金田一字野月	道幅が狭く車が1台ずつしか通れない 道路脇に立ちどまり、通り過ぎるのを待つ	道路事業による道路拡張	対策済み (令和2年度)
	23	H27	市道 金田一線	金田一字下平道ノ上 他	集団登校する通学路だが歩道が無い	路側線の引き直し 気象状況に応じ適切に除雪	対策済み (平成27年度)
	24	H27	市道 金田一2号線	金田一字駒焼場	集団登校する通学路だが歩道が無い	路側線の引き直し	対策済み (平成27年度)
	25	H27	市道 金田一中学校線	金田一字野月	交通量が多い集団で登校する通学路であるが歩道が無い	路側線の引き直し	対策済み (平成27年度)
	26	H27	市道 金田一線 他	金田一字荒田	見通しが良くなり横断歩道が一箇所のみ現在の横断歩道の位置では2度横断する必要あり	横断歩道及び路側線の引き直し	対策済み (平成27年度)
	27	H27	市道 馬場細沼線	金田一字馬場	交通量が多く歩道が無い	警察署からの助言に基づき、注意喚起看板を設置 気象状況に応じ適切に除雪	対策済み (平成27年度)
	46	R4	市道 白山線	釜沢字白山	道幅が狭く歩道も無い 車のすれ違いが困難	道路事業による道路拡張	令和8年度 完了予定
	47	R4	市道 フル線	金田一字湯田地内	道幅が狭く歩道も無い 車のすれ違いが困難	道路事業による道路拡張及び歩車道分離	令和8年度 以降完了予定

※平成29～30年度、令和2～3年度は対策状況の点検のみ実施

令和6年度選定箇所（新規なし）

学区	危険箇所 番号	選定年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況